

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Gashandel Zoon Heiloo B.V. te Kanaalweg 15, Heiloo

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 1 december 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Gashandel Zoon Heiloo B.V. (verder te noemen Gashandel Zoon). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 16 december 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Gashandel Zoon?

Gashandel Zoon slaat de brandbare gassen propaan en reukarm gas onder druk op in twee bovengrondse opslag tanks en heeft een vulinstallatie om gasflessen met propaan of reukarm gas te vullen. Gashandel Zoon heeft tevens een propaan afvalpunt voor verkoopwagens en campers. Ook worden op het terrein flessen met brandbare gassen opgeslagen.

Wat controleerden de inspecteurs?

Vanwege de corona-pandemie is de inspectie op een afwijkende wijze en beperkter dan voorgenomen uitgevoerd. Het locatiebezoek is beperkt in tijd en in overeenstemming met de daarvoor geldende protocollen uitgevoerd.

De inspecteurs controleerden bij Gashandel Zoon de volgende onderdelen:

- Opvolging inspectie 2019
- Terreininspectie
- Beheersing vermoeiing
- Controle op onderhoud van de gastanks

Resultaten

Wat was op orde?

Het bedrijf heeft opvolging gegeven aan de verbeterpunten van de inspectie uit 2019. Tijdens de terreininspectie zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Het bedrijf laat jaarlijks onderhoud aan de gastanks uitvoeren.

Wat waren de verbeterpunten?

De inspecteurs hebben geen verbeterpunten geconstateerd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving.