

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Veco bv te Karel van Gelreweg 22, Eerbeek

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 28 november 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Veco bv (verder te noemen Veco). Het betrof een onaangekondigde inspectie. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 28 november 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Veco?

Veco vervaardigt technologische hoogwaardige precisieproducten met gebruik van elektrochemische processen. Bij deze processen worden gevaarlijke stoffen gebruikt.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Veco de volgende onderdelen:

- de opvolging van de bevindingen van 2018;
- de werkvergunning en;
- de opslag van gevaarlijke stoffen.

Resultaten

Wat was op orde?

- onderhoud van cyanide maskers is aantoonbaar uitgevoerd;
- risico's en bijbehorende maatregelen zijn duidelijk en inzichtelijk beschreven op de werkvergunning;
- opslag van gevaarlijke stoffen blijft onder de hoge drempelwaarde van het Brzo2015 en binnen de omgevingsvergunning.

Wat waren de verbeterpunten?

- snelheid en volledigheid van de opvolging van de bevindingen van 2018;
- de omschrijving van werkzaamheden op het werkvergunningsformulier;
- het toezicht houden op de uitvoering van de maatregelen uit de werkvergunning;
- interne controle op de hoeveelheid gevaarlijke stoffen (totaal en per locatie).

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.