

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Primagaz Nederland bv Zutphen te Industrieweg 102, Zutphen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 2 en 21 december 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Primagaz Nederland bv Zutphen (verder te noemen Primagaz). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 2 december 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. In verband met de heersende hygiënemaatregelen rondom COVID-19 heeft er een aangepaste inspectie plaatsgevonden bij Primagaz.

### *Wat voor een bedrijf is Primagaz?*

Primagaz is een distributiebedrijf voor LPG.

De bedrijfsactiviteiten bestaan uit:

- bulkopslag en -transport;
- onderhoud- en transport van LPG-tanks;
- beperkt transport en opslag van gasflessen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

Er is op 2 december 2020 een onaangekondigde visuele inspectie uitgevoerd, waarbij is gecontroleerd welke maatregelen het bedrijf treft ter voorkoming van zware ongevallen en de beperking van de effecten ervan.

Meer specifiek is geïnspecteerd op:

- Het bedrijfsnoodplan
- De bedrijfsnoodorganisatie
- Noodvoorzieningen
- Werkvergunningen
- Etikettering en afvoer van (afval)stoffen

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Tijdens de rondgang waren de (technische) maatregelen uit het noodplan aanwezig;
- het noodplan beschrijft de opbouw van de noodorganisatie in voldoende mate;
- er is aandacht voor een gestructureerde manier van oefenen van de noodsituaties uit het noodplan, en
- er is een procedure werkvergunningen en de werkvergunning wordt goed gebruikt en toegepast conform de procedure.

*Wat waren de verbeterpunten?*

- Het noodplan kan op enkele (kleine) punten worden verbeterd;
- Primagaz kan zich verbeteren door beter toezicht en uitvoering te geven aan de etikettering en de afvoer van (afval)stoffen, en
- de controle op- en schoonhouden van lekbakken kan worden verbeterd.

*Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.