

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Linde Gas Benelux B.V., locatie Dieren te Kanaalweg 4e, Dieren

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 09 november 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Linde Gas Benelux B.V., locatie Dieren (verder te noemen Linde). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 9 november 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Linde?*

Linde is een bedrijf waar gasflessen worden gevuld en opgeslagen. Het betreffen industriële (technische), medische en speciale gassen en gasmengsels.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Linde de volgende onderdelen:

- Opvolging van de bevindingen van de inspectie van 2021;
- Systematische beoordeling van veiligheidsprestaties;
- Audits, Management review/directiebeoordeling, en
- Explosieveiligheid.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Linde heeft opvolging gegeven aan de bevindingen van de inspectie in 2020;
- Linde beoordeeld haar veiligheidsbeleid en veiligheidsbeheerssysteem (VBS);
- Linde voert planmatig en gestructureerd interne audits en directiebeoordelingen uit, en
- Linde beschikt over een explosieveiligheidsdocument (EVD).

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Linde kan zich verbeteren door de alarmering van de ventilatie periodiek te testen.
- Linde kan bij het verplaatsen van een interne audit beter kijken naar de noodzakelijke onderwerpen zodat deze onderwerpen niet worden overgeslagen.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het verbeterpunt gaat uitvoeren.