

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Benegas B.V. te Zuiderzeestraatweg 1, Putten

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 29 juni 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Benegas B.V. (verder te noemen: Benegas). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 29 juni 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Benegas?

Benegas is een distributiebedrijf voor LPG. De bedrijfsactiviteiten bestaan uit:

- bulkopslag en -transport;
- onderhoud- en transport van LPG-;
- transport en opslag van gasflessen (waaronder ook koelgassen).

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Benegas de volgende onderdelen:

- opvolging van de bevindingen van de voorgaande inspectie;
- de organisatie en het personeel;
- de planning voor noodsituaties.

Resultaten

Wat was op orde?

- Benegas beschikt over een procedure waarin de preventieve- en repressieve organisatie is beschreven;
- Benegas beschikt over een procedure waarin de voorzienbare gevaren en noodsituaties worden geïdentificeerd en geanalyseerd;
- Benegas beschikt over een procedure waarin de personele organisatie beschreven staat. De geïdentificeerde en geanalyseerde noodsituaties zijn input voor het bedrijfsnoodplan en worden periodiek beoefend;
- het terrein van Benegas zag er qua 'orde en netheid' goed uit.

Wat waren de verbeterpunten?

- Benegas dient bij een gasontsnapping het personeel haaks op de windrichting te laten vluchten en deze wijze van ontvluchting in haar voorlichtingsfilm en bijbehorende documentaties te verankeren;
- Benegas dient voor intern en extern personeel criteria te ontwikkelen aangaande de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tijdens gasverladingen.
- Benegas dient de procedure voor de identificatie voor noodsituaties in lijn te brengen met de praktische uitvoering ervan.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.