

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij FinCo Bunker Terminal Den Helder te Ambachtsweg 31, Den Helder

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 14 september 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de waterkwaliteitsbeheerder het bedrijf FinCo Bunker Terminal Den Helder (verder te noemen Finco). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 september 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Finco?*

De hoofdactiviteit van de Finco bunkerterminals is de op- en overslag van brandstof. Het betreft uitsluitend diesel en gasolie. De activiteiten die bij de bunkerterminal in Den Helder plaatsvinden zijn het lossen van binnenvaarttankers, het laden van bunkerschepen en het laden van tankauto's.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Finco de volgende onderdelen:

- Opvolging van bevindingen van de inspectie 2020.
- Getroffen maatregelen ter voorkoming van de lekkage van diesel op het terrein en de steiger.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Finco heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de kans op een zwaar ongeval te reduceren en de effecten te minimaliseren.
- Zowel de technische als de organisatorische maatregelen zijn aanwezig.
- De betrokken operator is bekend met zijn taken en daarmee verbonden onderdelen van het veiligheidsbeheersysteem, zowel tijdens de normale werkzaamheden als bij calamiteiten.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Sommige werkinstructies behoeven wat inhoudelijke aanpassingen.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat deze het verbeterpunt gaat uitvoeren.