

The background image shows a complex industrial facility with multiple levels of metal scaffolding, pipes, and large cylindrical tanks. In the foreground on the left, a person wearing a white hard hat, a blue jacket, and a grey work coat is visible, pointing towards the facility. The scene is set against a cloudy sky. There are several large, semi-transparent orange and grey shapes overlaid on the image, including a large orange circle on the left side.

# SAMENVATTING INSPECTIERAPPORT

## FinCo Bunker Terminal Den Helder

Ambachtsweg 31  
1785 AJ Den Helder

Inspectiedagen: 15-12-2022

# Samenvatting

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Seveso-inrichtingen, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen en inspectieonderwerpen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### Doelstelling van de inspectie

Seveso-inrichtingen moeten aan strenge eisen voldoen. Zij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en het beschermen van de omgeving. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen van de Seveso-richtlijn voldoet. In Nederland is deze richtlijn uitgewerkt in het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015).

### Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Seveso-inspectie.

### Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt en beoordeelt steekproefsgewijs naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. De inspectie wordt uitgevoerd volgens de Landelijke Benadering Risicobedrijven.

## Inleiding

Het inspectieteam inspecteerde op 15-12-2022 bij het bedrijf FinCo Bunker Terminal Den Helder (verder te noemen FinCo) in Den Helder.

Het inspectieteam bestond uit toezichhouders van Nederlandse Arbeidsinspectie en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

### Wat voor een bedrijf is FinCo?

De hoofdactiviteit van de FinCo bunkerterminal is de op- en overslag van brandstof. Het betreft alleen diesel en gasolie. Activiteiten die hier plaatsvinden zijn het lossen van schepen, beladen van bunkerschepen en het laden van tankauto's.

### Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij FinCo de volgende onderwerpen:

Algemeen procestechniek - Procesregeling

### Wat waren de inspectieresultaten?

Inspectieonderwerp: Algemeen procestechniek - Procesregeling  
Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen op het Brzo 2015 (of andere wetten) zijn geen afwijkingen en geen overtredingen geconstateerd.

### Algemene toelichting bij inspectieresultaten

De resultaten van een inspectie zijn voldoende, afwijking of overtreding categorie 1, 2 of 3. Bij een afwijking is er geen dreiging van een zwaar ongeval, maar kan het bedrijf wel verbeteren. Een overtreding categorie 1 is

een overtreding waarbij ingeschat wordt dat vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Een overtreding categorie 2 is een middelzware overtreding, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval aan de orde is. Een overtreding categorie 3 is een overtreding waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe te gaan handhaven.