

SAMENVATTING

INSPECTIERAPPORT

Eurotank Amsterdam B.V.

Amsterdam

Inspectiedag 26 oktober 2020

Datum definitief rapport: 11 december 2020

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Eurotank Amsterdam B.V. te Jan van Riebeeckhavenweg 9, Amsterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 26 oktober 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Eurotank Amsterdam B.V. (verder te noemen ETA). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 26 oktober 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is ETA?

ETA is een bedrijf dat zich bezighoudt met de opslag, overslag en behandeling van brandbare aardolieproducten in opslagtanks.

Hoe is de inspectie uitgevoerd?

De inspectie bij ETA heeft, als gevolg van de Corona en met toestemming van het bedrijf, als volgt plaatsgevonden:

- De rondgang door het bedrijf is op locatie uitgevoerd met in acht neming van de door het bedrijf aangegeven COVID-19 maatregelen;
- De interviews zijn tijdens de rondgang op voldoende afstand van elkaar uitgevoerd;
- In vervolg op de inspectie op locatie zijn aanvullende documenten opgevraagd en verkregen;
- De terugkoppeling heeft na de inspectie op locatie buiten voor het kantoor plaatsgevonden.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij ETA de volgende onderdelen:

- De uitvoering en implementatie van COVID-19 maatregelen.
- Een visuele inspectie tijdens rondgang op het bedrijfsterrein.
- Het treffen en onderhouden van maatregelen aan de hand van scenario's om een zwaar ongeval te voorkomen.

Resultaten

Wat was op orde?

- Er werd voldoende afstand van elkaar gehouden.
- De bij de gecontroleerde scenario's beschreven maatregelen zijn aanwezig en worden aantoonbaar onderhouden.

Wat waren de verbeterpunten?

- Enkele borden met de tekst 'Noodstop' en verschillende stickers op leidingen zijn slecht leesbaar.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat deze het verbeterpunt gaat uitvoeren.