

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Varo Energy Tankstorage B.V. terminal Wageningen te Grebbedijk 21, Wageningen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 8 oktober 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Varo Energy Tankstorage B.V. terminal Wageningen (verder te noemen VARO). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 8 oktober 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is VARO?

VARO is een inrichting voor opslag van brandbare vloeibare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks. Voorts vindt er ook op- en overslag van additieven plaats. Aan- en afvoer van deze producten gebeurt door middel van tankschepen en tankauto's.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij VARO de volgende onderdelen:

- opvolging van bevindingen uit de Brzo-inspectie van 2020;
- het toezicht op de prestaties, doelstellingen en prestatie indicatoren;
- de uitvoering van interne audits;
- de wijze waarop VARO omgaat met COVID-19 en
- de werkwijze rondom schuimvormend middel ten behoeve van brandbestrijding.

De inspectie heeft deels op afstand (presentaties en interviews met het management) en deels op locatie plaatsgevonden.

Resultaten

Wat was op orde?

- Opvolging van de bevindingen van de vorige inspectie.
- Orde en netheid op de locatie.
- Planning en uitvoering van interne audits en opvolging van actiepunten uit interne audits.
- Inzicht in geplande acties en monitoring van acties.

Wat waren de verbeterpunten?

- Inzicht in de status van acties; met name van acties waarvan de streefdatum verstreken is.
- Aanpassen van de procedures voor de uitvoering van de directiebeoordeling en audits.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.