

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Ovako Twente bv te Bedrijvenpark 295, Almelo

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 24 juni 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Ovako Twente bv (verder te noemen Ovako). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 24 juni 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Ovako?

Ovako is een galvanobedrijf dat metalen assen van een chroomlaag voorziet om deze tegen slijtage te beschermen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Ovako de volgende onderdelen:

- opvolging van de bevindingen van de reguliere inspectie 2019;
- de veilige uitvoering van (onderhouds-) werkzaamheden;
- beoordeling van de veiligheidsprestaties, en
- de uitvoering van interne audits en de managementreview.

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:

- het inspectieteam heeft de verificatie voorbereid aan de hand van op 1 en 7 mei 2020 toegezonden documentatie, en
- het inspectieteam was – op verzoek van het bedrijf - gesplitst, zodat maximaal 2 inspecteurs gelijktijdig aanwezig waren.

Resultaten

Wat was op orde?

- Ovako heeft naar aanleiding van de inspectie pro-actief documenten aangepast, zodat de documenten beter op elkaar zijn afgestemd;
- de opvolging van de bevindingen uit de inspectie van 2019, en
- de procedure voor het uitvoeren van interne audits wordt toegepast.

Wat waren de verbeterpunten?

- het juist en volledig invullen van het werkvergunningformulier;
- de KPI voor de opvolging van de acties geschikt maken voor de bewaking van de deadline/uitvoeringstermijn zoals opgenomen in de actielijst;
- aantoonbaar maken dat de KPI's tijdens het maandelijks MT-overleg zijn besproken;
- meenemen van de resultaten van de VBS-audit in de managementreview, en
- actualiseren van het planningsoverzicht voor het uitvoeren van interne audits.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.