

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Denka International B.V. te Hanzeweg 1, Barneveld

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 13 oktober 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Denka International B.V. (verder te noemen: Denka). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 13 oktober 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Denka?

Denka produceert en levert concentraten of kant-en-klare biociden, gewasbeschermingsmiddelen en diergeneesmiddelen in vaste vorm, in vloeibare vorm en spuitbussen.

Wat controleerden de inspecteurs?

In verband met de corona-regels is het inspectieteam opgesplitst. Het team bestaande uit de veiligheidsregio en het bevoegd gezag heeft de opvolging bevindingen Brzo-inspectie 2019 en VBS-element ii geïnspecteerd. Het andere team, bestaande uit inspecteurs van Inspectie SZW, heeft geïnspecteerd op het onderwerp 'mobiele ontstekingsbronnen in explosiegevaarlijke zones'.

Resultaten

Wat was op orde?

- de geverifieerde bevindingen van de Brzo-inspectie van 2019 zijn voldoende opgepakt;
- de maatregelen uit de HAZOP-studie van de tank gevuld met methyleenchloride waren aanwezig;
- in menghal 2 wordt een heftruck gebruikt die geschikt is voor deze explosie gevaarlijke zone.

Wat waren de verbeterpunten?

- het explosieveiligheidsdocument (EV) is op een paar punten niet actueel;
- de procedure waarmee invulling wordt gegeven aan VBS-element ii moet op enkele punten worden aangepast.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

Er zijn procedures voor de veilige werking van de installaties, processen en de apparatuur, maar die zijn onvoldoende afgestemd op het veilige gebruik en de veilige werking van apparatuur in explosiegevaarlijke zones.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.