

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Linde Gas Benelux (Botlek) te Botlekweg 169, Botlek Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 15 september 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Linde Gas Benelux (Botlek) (verder te noemen Linde gas). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 september 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Linde gas?

Het bufferen van zuurstof en stikstof en omliggende bedrijven voorzien van perslucht.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Linde gas de volgende onderdelen:

- Werkvergunningen;
- Atex.

Resultaten

Wat was op orde?

- Werkvergunningen

Wat waren de verbeterpunten?

- Borg dat er geen ontstekingsbronnen aanwezig zijn binnen de gevarenozoning.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het verbeterpunt gaat uitvoeren.