

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Tremco CPG Netherlands BV te Vlietskade 1032, Arkel

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 1, 3 en 15 november 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Tremco CPG Netherlands BV (verder te noemen Tremco CPG). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 november 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Tremco CPG?

Tremco CPG is een bedrijf dat producten voor afdichting, verlijming, vloerafwerking, waterdichting en passieve brandwerendheid produceert.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Tremco CPG de volgende onderdelen:

- Visuele inspectie;
- PBZO-document;
- Omgaan met wijzigingen;
- ATEX;
- Drukapparatuur;
- Onderhoud;
- Bedrijfsnoodplan.

Resultaten

Wat was op orde?

- Diverse punten, geconstateerd tijdens de visuele inspectie, zijn direct door Tremco CPG opgelost;
- ATEX: explosieveiligheidsdocument;
- ATEX: opleidingen;
- ATEX: beoordeling elektrische apparatuur in gevarenczones;
- Beoordeling van drukapparatuur (behoudens de leidingen en installaties van de terptanks);
- Procedure voor onderhoud.

Wat waren de verbeterpunten?

- Tremco CPG dient de niet direct opgeloste punten, geconstateerd tijdens de visuele inspectie, op te pakken;
- Tremco CPG dient de LoD's bij de risico's op hoofdlijnen te beschrijven;
- Tremco CPG dient de risicomatrix in het PBZO-document toe te voegen;
- Tremco CPG dient het PBZO-document meer specifiek voor de bedrijfsvoering te maken door KPI's en doelstelling per VBS-element toe te voegen;
- Tremco CPG dient een verschil te maken tussen tijdelijke en permanente wijzigingen waarbij aan tijdelijke wijzigingen een termijn wordt gehangen;
- Tremco CPG dient de MoC-procedure te actualiseren;
- Tremco CPG dient te heroverwegen of men bij wijzigingen aan installaties het in gebruik name formulier wil gaan gebruiken;
- Tremco CPG dient de leidingen en appendages rondom de terptanks afzonderlijk te beoordelen ten aanzien van drukapparatuur;
- Tremco CPG dient criteria vast te leggen om tot een keuze te komen dat preventief of correctief onderhoud uitgevoerd gaat worden;
- Tremco CPG dient te borgen dat rapportages van onderhoud, zowel van Tremco CPG zelf als van derden, structureel worden gecontroleerd;
- Tremco CPG dient een systeem te implementeren waarin geborgd wordt dat vervolgacties uit correctief onderhoud opgemerkt, geregistreerd en opgevolgd worden;
- Tremco CPG dient de werkwijze met betrekking tot de werkvergunning inclusief achterliggende veiligheidsstudies en de werkwijze met betrekking tot LOTO aantoonbaar te implementeren.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 2:

- Functionaliteit nood- en oogdouches;
- Beoordeling veiligheidskritische apparatuur.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

- BHV-oefeningen en evaluaties.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.