

# Samenvatting

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Seveso-richtingen, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen en inspectieonderwerpen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### Doelstelling van de inspectie

Seveso-richtingen moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Seveso-inspectie.

### Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt steekproefsgewijs naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 02-09-2021 en 03-09-2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, Veiligheidsregio Groningen en Omgevingsdienst Groningen het bedrijf Evonik Peroxide Netherlands B.V. (verder te noemen EPN). De resultaten zijn in kaart gebracht en bekend gemaakt aan het bedrijf.

### Wat voor een bedrijf is EPN?

EPN produceert waterstofperoxide in verschillende concentraties. De hiervoor benodigde waterstof wordt op de locatie zelf geproduceerd uit aardgas en stoom.

### Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij EPN de volgende onderwerpen:

Bulkopslag - Tanks met vast dak bovengronds

### Wat waren de inspectieresultaten?

Inspectieonderwerp: Bulkopslag - Tanks met vast dak bovengronds

Er zijn geen overtredingen categorie 1, geen overtredingen categorie 2 en 2 overtredingen categorie 3 geconstateerd die hersteld moeten worden. Daarnaast zijn 2 afwijkingen geconstateerd waarvoor acties nodig zijn.

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen wordt het Brzo 2015 niet nageleefd.