

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij A.S. Watson B.V. te Poort van Midden Gelderland Rood 24, Heteren

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 28 augustus 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf A.S. Watson B.V. (verder te noemen Watson). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 16 september 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Watson?

Het betreft een groot opslag - en distributiecentrum van drogisterijartikelen (Kruidvat) met opslag van emballage met gevaarlijke stoffen. Het betreft 46.000 m² vloeroppervlakte met 77 dokdeuren.

Er werken tussen de 300 en 600 medewerkers. Vanuit Heteren worden ruim 1.100 winkels van goederen voorzien, voornamelijk in de Benelux.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Watson de volgende onderdelen:

- Bevindingen van de vorige inspectie.
- Omgaan met wijzigingen.
- Beoordeling van de veiligheidsprestaties.
- Milieurisicoanalyse (MRA).

Resultaten

Wat was op orde?

- De bevindingen van de vorige inspectie zijn op een goede manier afgehandeld.
- Watson heeft een laagdrempelig systeem om met wijzigingen om te gaan.
- Wijzigingen worden uitgevoerd zoals dit is vastgelegd in de procedures.
- Watson heeft een nieuwe procedure voor het bedenken en vaststellen van prestatie-indicatoren.
- Met de gekozen prestatie-indicatoren kan Watson het veiligheidsbeheerssysteem goed monitoren.
- Watson heeft een milieurisicoanalyse.

Wat waren de verbeterpunten?

- Watson moet de procedure voor wijzigingen op een aantal punten aanvullen.
- De rioleringstekeningen moeten worden aangepast aan de situatie in de praktijk.
- Watson moet de afstroomroute van Pand Rood duidelijk maken.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct

een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

- De milieurisicoanalyse van Watson is niet actueel en niet volledig.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.