

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Aspen Oss B.V. - locaties Moleneind en De Geer te Oss

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 5, 12 en 15 oktober 2021 periodiek, 8 september en 26 oktober onaangekondigd, controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Aspen Oss B.V. - locaties Moleneind en De Geer (verder te noemen Aspen). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 12 november 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Aspen?

Aspen houdt zich bezig met de chemische productie van actieve stoffen voor de farmaceutische industrie. Hierbij worden gevaarlijke stoffen gebruikt, opgeslagen en hergebruikt.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Aspen de volgende onderdelen:

- zijn de actiepunten die in de rapportages van 2020 zijn vermeld goed opgevolgd (PDCA cyclus)?
- worden onderhoudswerkzaamheden op een veilige wijze uitgevoerd;
- is het bedrijf in voldoende mate voorbereid op noodsituaties;
- wordt de oorzaak van ongevallen op een geschikte wijze onderzocht.

Resultaten

Wat was op orde?

- De actiepunten uit de Brzo-inspecties van 2020 zijn voldoende en navolgbaar opgepakt en uitgevoerd;
- het veilig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden;
- de procedure voor het onderzoeken van ongevallen;
- de structuur en middelen van de bedrijfsnoodorganisatie.

Wat waren de verbeterpunten?

- registratie van het onderzoeken van ongevallen;
- actualiteit van de beoordeling van de risico's van de bedrijfsnoodorganisatie De Geer;
- administratieve beschrijving van de oefenfrequentie van het Rescue Team Moleneind in de werkinstructie.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.