

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Varo Energy Netherlands B.V. te Admiraal de Ruyterstraat 33 -39, Schiedam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 10 en 11 mei 2016 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Varo Energy Netherlands B.V. (verder te noemen VARO). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 11 mei 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is VARO?

VARO is een tankopslagbedrijf voor de opslag van brandbare vloeistoffen zoals gasolie en diesel. Aan- en afvoer van deze producten vindt plaats via tankschepen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij VARO de volgende onderdelen:

- Opvolging van de actie punten uit de Brzo inspectie 2015.
- Terreininspectie.
- De identificatie van de gevaren en beoordeling van risico's van zware ongevallen voor het laden en lossen van schepen.
- Het toezicht op de veiligheidsprestaties.
- Controle en analyse van de veiligheidsprestaties.
- Controle op de exploitatie voor het inspecteren en onderhouden van de opslagtanks.

Resultaten

Wat was op orde?

- De opvolging van de actiepunten uit de Brzo inspectie van 2015.
- Orde en netheid van het terrein en de tankput.
- De geïnspecteerde procedures voor de bovengenoemde onderwerpen.

Wat waren de verbeterpunten?

- Aanwijzing van de eindverantwoordelijke voor bepaalde taken in de procedures.
- Procedures voor het onderhouden en inspecteren van opslagtanks en de appendages.
- Aantoonbaarheid van de opvolging van acties naar aanleiding van veiligheidsstudies.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

Alarmering niveaumeter opslagtanks.

De niveaumeters van de opslagtanks geven geen hoogniveau-alarmering die ter plaatse en / of in de controlekamer, alarm geeft, voordat het hoogst toelaatbare vloeistofniveau in de tank wordt bereikt, zodat maatregelen genomen kunnen worden om de pompcapaciteit te verminderen of het verpompen te stoppen. Varo heeft besloten om alleen schepen in de opslagtanks te lossen waarvan de volledige product hoeveelheid in een opslagtank past.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.