

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vlaeynatie B.V. te autrichehavenweg 10, Westdorpe

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 24 juni 2021 voerden de inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio een onaangekondigde inspectie uit bij het bedrijf Vlaeynatie B.V. (verder te noemen Vlaeynatie).

### *Wat voor een bedrijf is Vlaeynatie?*

Het is een op-, overslag- en verpakkingsbedrijf van kunstmeststoffen. Daarnaast worden deze stoffen gemengd. Vlaeynatie is een Brzo-bedrijf vanwege de grote hoeveelheid opgeslagen oxiderende stoffen, kaliumnitraat en ammoniumnitraat.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Vlaeynatie de volgende onderdelen:  
Opslag meststoffen (PGS 7)

## Resultaten

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Aanduiding meststoffen
- Aanduiding maximale storthoogte meststoffen

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde drie overtredingen in categorie 3:

- Veiligheidssignalering opslag ADR-geclassificeerde goederen in terminal 1 ontbreekt aan buitenzijde.
- Brandwerende scheidingsconstructie in terminal 1 voldoet niet aan vereiste brandwerendheid (WBDBO).
- Opslag houten pallets tegen gevel opslagvoorziening meststoffen (terminal 2) voldoet niet aan WBDBO van ten minste 60 minuten.

### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen van het Brzo 2015 geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Daarnaast constateerde het inspectieteam één overtreding van overige wetgeving. Deze wordt via een apart traject afgehandeld. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.