

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Verbrugge Scaldia Terminals B.V. te Luxemburgweg 2, Nieuwdorp

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 6, 7 en 8 februari 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Verbrugge Scaldia Terminals B.V. (verder te noemen VST). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 februari 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is VST?

Verbrugge Scaldia Terminals B.V. (VST) is een havenoperator en transporteur, gespecialiseerd in distributie, opslag en overslag van diverse goederen. Binnen de inrichting van VST is Commodities Terminal Verbrugge (CTV) het bedrijfs onderdeel dat metaalconcentraten zoals loodconcentraat op- en overslaat en verwerkt. De activiteiten van CTV vallen onder de werkingssfeer van het Brzo.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden de volgende onderdelen:

Project ageing:

- Vermoeiing (mechanisch en thermisch)
- Passieve brandbeveiliging

Daarnaast werden de volgende onderdelen gecontroleerd:

- Identificatie en de beoordeling van de gevaren van zware ongevallen
- De controle op de exploitatie (onderhoudsmanagementsysteem en beheersmaatregelen)
- De planning voor noodsituaties

Resultaten

Wat was op orde?

- Orde en netheid VST
- Betrokkenheid personeel
- Stoffenlijst
- Oefenen van de noodorganisatie

Wat waren de verbeterpunten?

- Orde en Netheid CTV
- Lijst veiligheid kritische apparatuur actualiseren
- Aantoonbaar sluiten van de verbetercyclus
- Een beleid voor ageing opstellen als onderdeel van het onderhoudsbeleid

- Aanpassen installatiescenario's
- Prestatie indicatoren ontbreken voor noodsituaties
- Onderhoudsmanagementsysteem op orde brengen

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- Werkwijze voor identificatie en beoordeling van de gevaren is niet eenduidig en actueel. Veiligheidsstudies ontbreken.
- Het volgens de vastgestelde procedures uitvoeren van de werkprocessen omtrent uitvoeren van onderhoud en betreden van de loodsen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.