

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Synthomer B.V. IJsselstraat 41, te Oss

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 1 september 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Synthomer B.V. (verder te noemen Synthomer). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 16 september 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Synthomer?

Synthomer is een bedrijf voor de productie van latexcompounds en halffabricaten, zoals roetdispersies, zepen en vulkanisatiepasta. Daarnaast worden ADR geclassificeerde goederen opgeslagen. Dit zijn goederen met gevaarseigenschappen.

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is geen Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd, in plaats daarvan is gekozen voor een inspectie-op-afstand. Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:

- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door Synthomer toegezonden documentatie.
- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videobellen.
- De rondgang door het bedrijf is komen te vervallen.
- De inspectie en de rapportage zijn met name gericht op de criteria "gedocumenteerd" en "geschikt".
- De terugkoppeling (close out) heeft ook via een videogroepsgesprek plaatsgevonden.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Synthomer de volgende onderdelen:

- Opvolging van de actiepunten van de Brzo-inspectie 2019;
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen;
- De identificatie van de gevaren;
- Onderdelen van de elementen toezicht op de prestaties en controle en analyse.

Resultaten

Wat was op orde?

De geïnspecteerde onderdelen, opvolging actiepunten, omgaan met wijzigingen en de identificatie van gevaren waren in zijn geheel op orde.

De elementen toezicht op de prestaties en controle en analyse waren grotendeels in orde. Daarvoor zijn vier actiepunten geformuleerd.

Wat waren de verbeterpunten?

- Een overkoepelende procedure opstellen voor het onderdeel "Toezicht op de prestaties."
- Duidelijker de veiligheidsdoelstellingen voor alle veiligheidsbeheers-elementen vaststellen.
- Zorgen voor een duidelijke koppeling tussen de prestatie-indicatoren in relatie met de verschillende VBS-elementen.
- Procedure aanpassen voor de directiebeoordeling aan zodat in de review een gefundeerde uitspraak gedaan kan worden over het beleid en de werking van het veiligheidsbeheerssysteem.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.