

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij DVR Group Holding B.V. te Wolgaweg 7 DC3, Europoort Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 14 en 16 december 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf DVR Group Holding B.V. (verder te noemen DVR). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 16 december 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is DVR?

DVR Warehousing BV is een bedrijf die zowel gevaarlijke- als niet gevaarlijke verpakte stoffen op- en overslaat.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij DVR de volgende onderdelen:

- Visuele inspectie;
- Identificatie en beoordelen van risico's en gevaren op een zwaar ongeval;
- Bedrijfsnoodplan;
- Domino effecten;
- Veiligheidsrapport;
- Veiligheidscultuur.

Resultaten

Wat was op orde?

- Good housekeeping
- Bedrijfsnoodplan;
- Domino effecten;
- Veiligheidsrapport.

Wat waren de verbeterpunten?

- DVR dient te borgen middels een technische beheersmaatregel dat de pallets op de kopse zijde van de magazijnstellingen geen gevaar op kunnen leveren voor personen;
- DVR dient te borgen dat bestuurders van man-up trucks juist zijn getraind en zijn voorzien van middelen om bij een calamiteit het voertuig op veilige en adequate wijze te verlaten;
- DVR dient te onderzoeken de mogelijkheden dat medewerkers in de operationele omgeving, zowel lopend als rijdend en zowel binnen als buiten, goed opvallende kleding dragen;
- DVR dient te overwegen een installatiescenario op te nemen met de opslag van lithium batterijen. Completeer de installatiescenario's door potentie slachtoffers in het scenario mee te nemen.
- Maak de LOD's specifiek zodat installatiescenario's een goed beeld geeft van de te nemen en genomen beheersmaatregelen;

- DVR dient de begidsing van hulpdiensten in de TBV's van de functionarissen van de noodorganisatie eenduidig te beschrijven.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.