




Naam: Broekman Logistics Venlo B.V.
Plaats: Venlo
Inspectiedag(en): 12 oktober 2021
Close out: 4 november 2021
Definitief rapport 16 november 2021



INSPECTIERAPPORT

Broekman Logistics Venlo B.V.

Venlo

Inspectiedag 12 oktober 2021

Datum definitief rapport: 16 november 2021

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Broekman Logistics Venlo B.V. Grubbenvorsterweg 10, Venlo

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 12 oktober 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Broekman Logistics Venlo B.V. (verder te noemen BLV). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 4 november 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is BLV?

BLV is een logistiek dienstverlener en richt zich op transport en op- en overslag van goederen. De activiteiten hebben betrekking op verpakte gevaarlijke stoffen (ADR geklasseerd en carcinogeen, mutageen en/of reproductie toxische (CMR) stoffen) en niet gevaarlijke stoffen (koopmansgoederen en aanverwante stoffen). De inrichting bestaat uit een viertal magazijnen. In magazijn 1 en 3 worden de (milieu)gevaarlijke stoffen opgeslagen. In magazijn 1 en 3 bevinden zich ook 3 mixruimtes. Hier worden verf en verf verwante producten op kleur gebracht.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij BLV de volgende onderdelen:

- De opvolging van de actiepunten vanuit de periodieke inspectie 2020;
- Het preventiebeleid zware ongevallen;
- De milieu risico analyse;
- Het verstrekken van werkvergunningen;
- Worden de prestaties op veiligheidsgebied voortdurend beoordeeld en verbeterd in relatie tot de algehele veiligheidsprestatie.

Resultaten

Wat was op orde?

Er zijn geen zaken vastgesteld, die in orde waren.

Wat waren de verbeterpunten?

- zorgen voor een betere bereikbaarheid van de handbediening van de rioolafsluiters dan wel deze failsafe uitvoeren;

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 4 overtreding in categorie 2:

- De constateerde overtreding uit 2020 met betrekking tot het aanpassen van het Pbzo document was tijdens de Brzo inspectie niet opgeheven;
- De procedure voor het verstrekken van werkvergunningen is niet geschikt en BLV volgt zijn eigen procedure niet;
- De procedure om de prestaties op veiligheidsgebied voortdurend te beoordelen en te verbeteren is slecht gedocumenteerd waardoor BLV ook niet kon aantonen of dit gebeurd;
- Interne audits vinden niet plaats.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- Geformuleerde actiepunten vastgesteld bij tijdens de Brzo inspectie in 2020 zijn niet opgepakt;
- Onderhoud aan de rioolafsluiters vindt niet plaats;

Het inspectieteam constateerde een overtreding van een vergunningsvoorschrift van de vigerende vergunning Wabo:

- Broekman Logistics Venlo slaat circa 40 ton lithium-ion batterijen op in magazijn 4. Dit is niet vergund.

Het inspectieteam constateerde een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet:

- Broekman Logistics Venlo slaat metalen drums op pallets die onvoldoende beschermd zijn tegen omvallen of vallen van hoogte.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs acht overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.