

BR ZO+



Naam: Broekman Logistics Venlo B.V.
Plaats: Venlo
Inspectiedag(en): 13 oktober 2020
Close out: 2 november 2020
Definitief rapport: 25 november 2020

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Broekman Logistics Venlo B.V. Grubbenvorsterweg 10, Venlo

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 13 oktober 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Broekman Logistics Venlo B.V. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 2 november 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Broekman Logistics Venlo?

Broekman Logistics Venlo is een logistiek dienstverlener en richt zich op transport en op- en overslag van goederen. De activiteiten hebben betrekking op verpakte gevaarlijke stoffen (ADR geklasseerd en carcinogeen, mutageen en/of reproductie toxische (CMR) stoffen) en niet gevaarlijke stoffen (koopmansgoederen en aanverwante stoffen). Ook is een verfmengafdeling aanwezig voor het op kleur brengen van verfproducten. Het bedrijf is begin 2019 verhuisd van de locaties Nijmegen en Maastricht naar de nieuwe locatie in Venlo.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Broekman Logistics Venlo de volgende onderdelen:

- Explosieveiligheidsdocument en de technische maatregelen in de "monstername ruimte";
- Milieurisicoanalyse (MRA) en de aanwezigheid van de beschreven technische en organisatorische maatregelen;
- Scenario: Vloeistof (ethanol 96%) overbrengen van IBC naar IBC.

Resultaten

Wat was op orde?

- Bluswater wordt op een adequate wijze opgevangen;
- Instructies m.b.t. hoe te handelen bij spills en/of lekkages zijn duidelijk;
- Technische maatregelen getroffen om werkzaamheden in de "monstername ruimte" veilig uit te kunnen voeren zijn passend en geschikt;
- Getroffen maatregelen om de vloeistof over te brengen van IBC naar IBC zijn passend voor de werkzaamheden.

Wat waren de verbeterpunten?

- Aan de milieurisicoanalyse (MRA) zijn niet de juiste tekeningen toegevoegd;
- Het explosieveiligheidsdocument beschrijft niet de daadwerkelijke situatie en is niet in overeenstemming met de actuele normeringen;
- De "Procedure werken in monsternameruimte" bevat teksten die niet relevant zijn voor de activiteiten en de risico's;
- De risicobeoordeling betreffende het strappen van vaten op pallets maakt geen deel uit van de risicoanalyse;

- Volgens de werkinstructie dient bij het overbrengen van vloeistof van IBC naar IBC gemorste vloeistof verwijderd te worden met poetsdoeken. Hierbij kan statische elektriciteit de damp boven de vloeistof doen ontsteken.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- Actiepunten vastgesteld tijdens de BRZO-inspectie in 2019 zijn niet allemaal aantoonbaar opgepakt;
- Medewerkers die werkzaamheden in de "monstername ruimte" uitvoeren zijn niet aantoonbaar gekwalificeerd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.