

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij ProDelta Environmental 2 Support B.V. te Butaanweg, Vondelingenplaat en Dolfijnweg, Maasvlakte.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 3 en 5 juli 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf ProDelta Environmental 2 Support B.V. (verder te noemen ProDelta). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 5 juli 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is ProDelta?*

Verhuurder van PGS 15 loodsen en is eigenaar van de brandbeveiligingsinstallatie en allerlei andere voorzieningen rondom de loodsen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij ProDelta de volgende onderdelen:

- Wijzigingen;
- Audits;
- MRA;
- Afstroomroutes;
- Ageing (passieve brandbeveiliging)

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Hoe te handelen bij wijzigingen;
- Audits

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- ProDelta dient de enkele kleine doorvoeringen die niet brandwerend zijn afgewerkt alsnog brandwerend af te (laten) werken door een erkende applicateur;
- ProDelta dient na te gaan of een LC50 waarde van 1 representatief is voor de opgeslagen gevaarlijke stoffen bij de opslagloodsen aan de Dolfijnweg en Butaanweg. Ze dienen dit in de MRA goed te onderbouwen;
- ProDelta dient de MRA's van de opslagloodsen aan de Dolfijnweg en aan de Butaanweg in overeenstemming te brengen met de werkelijke situatie.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.