

The background of the cover is a photograph of an industrial facility, likely a refinery or chemical plant. In the foreground on the left, a person wearing a white hard hat, a blue jacket, and a tan safety vest is partially visible, looking towards the right. The industrial structure in the background consists of tall metal towers, pipes, and walkways. The sky is overcast. There are several large, semi-transparent orange and white circular shapes overlaid on the image, particularly on the left side.

# SAMENVATTING INSPECTIERAPPORT

**TPT Holding B.V.**  
Finlandweg 21  
4538 BL Terneuzen

Inspectiedagen: 13-05-2022

## Samenvatting

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Seveso-inrichtingen, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen en inspectieonderwerpen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

### Algemene informatie

#### Doelstelling van de inspectie

Seveso-inrichtingen moeten aan strenge eisen voldoen. Zij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en het beschermen van de omgeving. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen van de Seveso-richtlijn voldoet. In Nederland is deze richtlijn uitgewerkt in het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015).

#### Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Seveso-inspectie.

#### Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt en beoordeelt steekproefsgewijs naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. De inspectie wordt uitgevoerd volgens de Landelijke Benadering Risicobedrijven.

### Inleiding

Het inspectieteam inspecteerde op 13-05-2022 bij het bedrijf TPT Holding B.V. (verder te noemen TPT) in Terneuzen.

Het inspectieteam bestond uit toezichthouders van DCMR Milieudienst Rijnmond.

#### Wat voor een bedrijf is TPT?

TPT is een chemische dienstverlener met logistieke- en productiemogelijkheden. TPT verzorgt voor klanten de overslag en distributie van (bulk) chemicaliën op de Europese markt. Hiervoor beschikt TPT over een volledig uitgerust tank- en silopark, transportsystemen en diverse productie-units. TPT bewerkt producten door chemische stoffen te zeven, drogen, calcineren, filtreren, mixen (blenden), verpakken of in opdracht te produceren. Daarnaast maakt TPT in de ammoniakinstallatie producten zoals ammoniumzouten.

#### Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij TPT de volgende onderwerpen:

Installatie overstijgend - Werkvergunning

#### Wat waren de inspectieresultaten?

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Werkvergunning

Er is één afwijking geconstateerd waarvoor acties nodig zijn. Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen zijn er gebreken geconstateerd in de naleving van het Brzo 2015 (of andere wetten).

## **Algemene toelichting bij inspectieresultaten**

De resultaten van een inspectie zijn voldoende, afwijking of overtreding categorie 1, 2 of 3. Bij een afwijking is er geen dreiging van een zwaar ongeval, maar kan het bedrijf wel verbeteren. Een overtreding categorie 1 is een overtreding waarbij ingeschat wordt dat vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Een overtreding categorie 2 is een middelzware overtreding, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval aan de orde is. Een overtreding categorie 3 is een overtreding waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe te gaan handhaven.