

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij KoVa HSE B.V. te Madoerastraat 10, Maasvlakte Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 15, 17 en 18 juni 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf KoVa HSE B.V. (verder te noemen KoVa). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 18 juni 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is geen Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd, in plaats daarvan is gekozen voor een inspectie-op-afstand. Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:

- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door KoVa toegezonden documentatie.
- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van videobellen.
- De rondgang door het bedrijf is komen te vervallen.
- De inspectie en de rapportage zijn gericht op het criterium 'gedocumenteerd', en in enkele gevallen op de criteria 'geschikt' en 'geïmplementeerd'.
- De terugkoppeling (close out) heeft ook via een videogroepsgesprek plaats gevonden.

### *Wat voor een bedrijf is KoVa?*

KoVa HSE bv. aan de Madoerastraat 10 te Rotterdam Maasvlakte is een distributiecentrum voor de opslag van koopmansgoederen en verpakte gevaarlijke stoffen, een afvul-lijn, een (verf)blending unit, een gasmeetlocatie en (tank)container opslag.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij KoVa de volgende onderdelen:

Een initiële inspectie is uitgevoerd en zijn het Pbzo-document, het onderdeel VBS a en de afzonderlijke VBS-elementen beoordeeld. Hierbij is voornamelijk gekeken naar de gedocumenteerdheid van het gehanteerde systeem en in enkele gevallen naar de geschiktheid en implementatie ervan.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

KoVa heeft voor alle VBS-elementen procedures opgesteld en deze zijn redelijk tot goed gedocumenteerd, met uitzondering van VBS-element iv. De gedocumenteerdheid van dit VBS-element is onvoldoende.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Het preventiebeleid dient aangevuld te worden met betrekking tot continue verbetering, PDCA-cyclus en de toe te passen middelen;
- De structuur van het preventiebeleid dient verduidelijkt te worden met betrekking tot uitvoering van het preventiebeleid;

- In het personeelsbeleid dient nadrukkelijk vermeld te worden wie de drijver is en welke gebruikers betrokken zijn;
- De doelstellingen van de VBS-elementen dienen te worden gemonitord en beoordeeld, zodat in de directiebeoordeling een oordeel over het functioneren van het VBS gegeven kan worden en de PDCA-cyclus gesloten wordt.

#### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

Er is onvoldoende invulling gegeven ten behoeve van de aanneming en toepassing van de procedures voor de wijze waarop gehandeld wordt bij wijzigingen.

#### *Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### *Handhaving*

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.