

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Cosun Beet Company Vierverlaten, Fabriekslaan 12 te Groningen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 17 en 18 maart controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Cosun Beet Company Vierverlaten (verder te noemen CBC-V). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 18 maart 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is CBC-V?

Het bedrijf CBC-V bestaat uit de suikerfabriek (SV) en de biovergistingsinstallatie Green Energy Vierverlaten (GEV). Binnen de inrichting vindt in de suikerfabriek de verwerking van bieten tot suiker plaats. Daarnaast worden bij Green Energy Vierverlaten reststromen van de suikerfabriek door vergisting omgezet, waarbij het ontstane biogas als groen gas aan het gasnetwerk en de eigen fabriek wordt geleverd.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij CBC-V de volgende onderdelen:

- De wijze waarop CBC-V gevaren identificeert en risico's van zware ongevallen beoordeeld.
- Noodvoorzieningen en gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Resultaten

Wat was op orde?

- De opslag van gevaarlijke stoffen in het magazijn maakte een verzorgde en nette indruk.
- Bereikbaarheid van waterwinpunten voor de brandweer.
- Voorzieningen in de crisisruimte.
- Aanwezigheid van noodstoppen op het chemiepark.

Wat waren de verbeterpunten?

- De planning voor de herziening van het veiligheidsbeheerssysteem.
- De omschrijving en het proces van de afhandeling van aandachtspunten uit veiligheidsstudies.
- De omschrijvingen van uitgangspunten en gebeurtenissen in de veiligheidsstudies.
- Zorgen dat risico inschatting bij iedere veiligheidsstudie op een zelfde manier wordt uitgevoerd.
- De eigen veiligheidsrondes.
- Het proces om een actuele stoffenlijst aan hulpdiensten te kunnen tonen.
- De temperatuur van het water uit de nooddouches.
- Het aanbrengen van extra windvanen om op het bedrijfsterrein snel en eenvoudig de windrichting waar te kunnen nemen.
- Opstellen van een controle- en aanwezigheidslijst voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.