



SAMENVATTING INSPECTIERAPPORT

N.V. Nederlandse Gasunie OAM

Locatie's: Á
Middenmeer
Koggenrandweg 4
1775 RG Middenmeer

&

Beverwijk
Aagtendijk 20
1947PH Beverwijk

Inspectiedagen: 08-05-2023 en 09-05-2023

Samenvatting

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Seveso-inrichtingen, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen en inspectieonderwerpen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Seveso-inrichtingen moeten aan strenge eisen voldoen. Zij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en het beschermen van de omgeving. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen van de Seveso-richtlijn voldoet. In Nederland is deze richtlijn uitgewerkt in het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015).

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Seveso-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt en beoordeelt steekproefsgewijs naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. De inspectie wordt uitgevoerd volgens de Landelijke Benadering Risicobedrijven.

Inleiding

Het inspectieteam inspecteerde middels een combi-inspectie een tweetal locaties op 08-05-2023 en 09-05-2023 bij het bedrijf N.V. Nederlandse Gasunie OAM. De bezochte locaties voor deze inspectie zijn de locaties Middenmeer en Beverwijk.

Het inspectieteam bestond uit toezichthouders van Nederlandse Arbeidsinspectie, Veiligheidsregio Groningen, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Veiligheidsregio Kennemerland en Omgevingsdienst Groningen.

Wat voor een bedrijf is Gasunie Area OAM?

De Gasunie heeft binnen Nederland en daarbuiten een netwerk van ondergrondse leidingen en stations om aardgas te transporteren naar de gasleveranciers. De stations in Noord-Holland zijn ondergebracht bij Operation Assets Midden (hierna: OAM). CS Middenmeer en CS Beverwijk maken onderdeel uit van deze Area OAM. De installaties binnen OAM zijn o.a.:

- Compressorstations bedoeld om de druk in het aardgasnet constant te houden en daarmee drukverliezen te compenseren;
- Mengstations bedoeld om van H-gas pseudo G-gas gemaakt worden door toevoeging van stikstof en
- Im- en export functionaliteit met het Verenigd Koninkrijk.

De beheers- en onderhoudstaken voor de locaties wordt uitgevoerd door cluster OAM, een onderafdeling van Operations. Operations, die onderdeel uitmaakt van de N.V. Nederlandse Gasunie, voert de beheers- en onderhoudstaken uit voor alle dochterbedrijven van de N.V. Nederlandse Gasunie. Coördinatie en aansturing wordt gedaan vanuit het hoofdkantoor van Gasunie in Groningen, die zelf geen Brzo-inrichting is.

x

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Gasunie Area OAM de volgende onderwerpen:

Installatie overstijgend - ATEX - Inspectie en onderhoud van explosieveilige apparatuur
Installatie overstijgend - Veroudering lassen
Repressieve voorzieningen - Noodplan / organisatie
Repressieve voorzieningen - Blusleiding
Installatie overstijgend - Algemeen

Wat waren de inspectieresultaten?

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - ATEX - Inspectie en onderhoud van explosieveilige apparatuur
Er zijn geen overtredingen categorie 1, geen overtredingen categorie 2 en één overtreding categorie 3 geconstateerd die hersteld moeten worden. Daarnaast zijn vier afwijkingen geconstateerd waarvoor acties nodig zijn.

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen wordt het Brzo 2015 onvoldoende nageleefd.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Veroudering lassen

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen op het Brzo 2015 (of andere wetten) zijn geen afwijkingen en geen overtredingen geconstateerd.

Inspectieonderwerp: Repressieve voorzieningen - Noodplan / organisatie

Er zijn twee afwijkingen geconstateerd waarvoor acties nodig zijn. Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen zijn er gebreken geconstateerd in de naleving van het Brzo 2015 (of andere wetten).

Inspectieonderwerp: Repressieve voorzieningen - Blusleiding

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen op het Brzo 2015 (of andere wetten) zijn geen afwijkingen en geen overtredingen geconstateerd.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Algemeen

Er zijn twee afwijkingen geconstateerd waarvoor acties nodig zijn. Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen zijn er gebreken geconstateerd in de naleving van het Brzo 2015 (of andere wetten).

Algemene toelichting bij inspectieresultaten

De resultaten van een inspectie zijn voldoende, afwijking of overtreding categorie 1, 2 of 3. Bij een afwijking is er geen dreiging van een zwaar ongeval, maar kan het bedrijf wel verbeteren. Een overtreding categorie 1 is een overtreding waarbij ingeschat wordt dat vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Een overtreding categorie 2 is een middelzware overtreding, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval aan de orde is. Een overtreding categorie 3 is een overtreding waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe te gaan handhaven.