



SAMENVATTING INSPECTIERAPPORT

Poort 43

Pastoor Thijssenlaan 43
6029 RL Sterksel

Inspectiedagen: 12-04-2022

Samenvatting

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Seveso-inrichtingen, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen en inspectieonderwerpen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Seveso-inrichtingen moeten aan strenge eisen voldoen. Zij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en het beschermen van de omgeving. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen van de Seveso-richtlijn voldoet. In Nederland is deze richtlijn uitgewerkt in het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015).

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Seveso-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt en beoordeelt steekproefsgewijs naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. De inspectie wordt uitgevoerd volgens de Landelijke Benadering Risicobedrijven.

Inleiding

Het inspectieteam inspecteerde op 12-04-2022 bij het bedrijf Poort 43 (verder te noemen Poort 43) in Sterksel.

Het inspectieteam bestond uit toezichthouders van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Veiligheidsregio Brabant-Noord, Waterschap Brabantse Delta en Nederlandse Arbeidsinspectie.

Wat voor een bedrijf is Poort 43?

De inrichting Poort 43 bestaat uit een terrein waarop meerdere bedrijven actief zijn met het opslaan en/of bewerken van diverse soorten afval en mest. Op de inrichting is het Brzo 2015 van toepassing vanwege de biogasinstallatie waarin door een anaeroob vergistingsproces mest en biologisch afbreekbare afvalstoffen worden omgezet in biogas en digestaat. Het biogas is een gevaarlijke stof en bestaat hoofdzakelijk uit kooldioxide (CO₂) en methaan (NH₄) en kleine percentages andere gassen, waaronder het toxische waterstofsulfide (H₂S) en -ammoniak (NH₃). Het biogas wordt op specificatie van aardgas gebracht door het meeste CO₂ te verwijderen en toegevoegd aan het landelijke aardgasnet.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Poort 43 de volgende onderwerpen:

Installatie overstijgend - Algemeen
Wettelijk - Preventiebeleid

Wat waren de inspectieresultaten?

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Algemeen

Er zijn geen overtredingen categorie 1, geen overtredingen categorie 2 en één overtreding categorie 3 geconstateerd die hersteld moeten worden.

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen wordt het Brzo 2015 onvoldoende nageleefd.

Inspectieonderwerp: Wettelijk - Preventiebeleid

Er zijn geen overtredingen categorie 1, geen overtredingen categorie 2 en één overtreding categorie 3 geconstateerd die hersteld moeten worden.

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen wordt het Brzo 2015 onvoldoende nageleefd.

Algemene toelichting bij inspectieresultaten

De resultaten van een inspectie zijn voldoende, afwijking of overtreding categorie 1, 2 of 3. Bij een afwijking is er geen dreiging van een zwaar ongeval, maar kan het bedrijf wel verbeteren. Een overtreding categorie 1 is een overtreding waarbij ingeschat wordt dat vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Een overtreding categorie 2 is een middelzware overtreding, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval aan de orde is. Een overtreding categorie 3 is een overtreding waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe te gaan handhaven.