



# SAMENVATTING INSPECTIERAPPORT

## Chugoku Paints B.V.

Sluisweg 12  
4794 SW Heijningen

Inspectiedagen: 01-10-2024 en 18-10-  
2024

# Samenvatting

Informatie over wetgeving, welke toezichthoudende overheidsorganisaties samenwerken tijdens het toezicht bij Seveso-inrichtingen, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen en inspectieonderwerpen, vindt u op [seveso-plus.nl](https://seveso-plus.nl)

## Algemene informatie

### Doelstelling van de inspectie

Seveso-inrichtingen moeten aan strenge eisen voldoen. Zij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en het beschermen van de omgeving. De inspectie heeft als doel te controleren of de Seveso-inrichting aan die eisen van de Seveso-richtlijn voldoet. In Nederland zijn de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen uitgewerkt in § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

### Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Seveso-inspectie.

### Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt en beoordeelt steekproefsgewijs naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. De inspectie wordt uitgevoerd volgens de Landelijke Benadering Risicobedrijven.

## Inleiding

Het inspectieteam inspecteerde op 01-10-2024 en 18-10-2024 bij de Seveso-inrichting Chugoku Paints B.V. (verder te noemen Chugoku) in Heijningen.

Het inspectieteam bestond uit toezichthouders van Nederlandse Arbeidsinspectie, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

### Wat voor een Seveso-inrichting is Chugoku?

Binnen de inrichting van Chugoku worden verschillende coatings, (waaronder verven) die onder andere in de grote scheepvaart en voor industriële en infrastructurele toepassingen worden toegepast, geproduceerd. Het vervaardigen van de producten vindt plaats door middel van mengprocessen en (optionele) maalprocessen. De producten worden afgevuld in vaten of blikken en voorzien van een etiket. Voor deze activiteiten worden grondstoffen, halffabricaten en eindproducten (tijdelijk) opgeslagen. De activiteiten met gevaarlijke stoffen waarbij zware ongevallen kunnen optreden betreffen hoofdzakelijk de navolgende:

- Op- en overslag van gevaarlijke stoffen met tankwagens;
- Opslag van brandbare en milieugevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse opslagtanks;
- Opslag van brandbare en milieugevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse opslagtanks;
- Processen (in procesinstallaties) met brandbare en milieugevaarlijke vloeistoffen;
- Opslag van gevaarlijke stoffen in diverse PGS 15 opslagvoorzieningen met een capaciteit van > 10 ton.

### Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Chugoku de volgende onderwerpen:

Overslag - (Tank)autoverlading  
Installatie overstijgend - PDCA cyclus

## **Wat waren de inspectieresultaten?**

Inspectieonderwerp: Overslag - (Tank)autoverlading

Er zijn geen overtredingen categorie 1, geen overtredingen categorie 2 en één overtreding categorie 3 geconstateerd die hersteld moeten worden. Daarnaast zijn drie afwijkingen geconstateerd waarvoor acties nodig zijn.

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen wordt § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving onvoldoende nageleefd.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - PDCA cyclus

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn geen afwijkingen en geen overtredingen geconstateerd.

## **Algemene toelichting bij inspectieresultaten**

De resultaten van een inspectie zijn voldoende, afwijking of overtreding categorie 1, 2 of 3. Bij een afwijking is er geen dreiging van een zwaar ongeval, maar kan het bedrijf wel verbeteren. Een overtreding categorie 1 is een overtreding waarbij ingeschat wordt dat vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Een overtreding categorie 2 is een middelzware overtreding, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval aan de orde is. Een overtreding categorie 3 is een overtreding waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe te gaan handhaven.