



# SAMENVATTING INSPECTIERAPPORT

**ENGIE Energie Nederland  
N.V.**

Robbenplaatweg 17  
9979 XL Eemshaven

Inspectiedagen: 24-03-2026

# Samenvatting

Informatie over wetgeving, welke toezichthoudende overheidsorganisaties samenwerken tijdens het toezicht bij Seveso-inrichtingen, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen en inspectieonderwerpen, vindt u op [seveso-plus.nl](https://seveso-plus.nl)

## Algemene informatie

### Doelstelling van de inspectie

Seveso-inrichtingen moeten aan strenge eisen voldoen. Zij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en het beschermen van de omgeving. De inspectie heeft als doel te controleren of de Seveso-inrichting aan die eisen van de Seveso-richtlijn voldoet. In Nederland zijn de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen uitgewerkt in § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

### Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Seveso-inspectie.

### Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt en beoordeelt steekproefsgewijs naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. De inspectie wordt uitgevoerd volgens de Landelijke Benadering Risicobedrijven.

## Inleiding

Het inspectieteam inspecteerde op 24-03-2026 bij de Seveso-inrichting ENGIE Energie Nederland N.V. (verder te noemen ENGIE) in Eemshaven.

Het inspectieteam bestond uit toezichthouders van Veiligheidsregio Groningen, Nederlandse Arbeidsinspectie en Omgevingsdienst Groningen.

### Wat voor een Seveso-inrichting is ENGIE?

Op 14 juli 2023 is een omgevingsvergunning verleend aan ENGIE. Het betreft een uitbreiding van de activiteiten bij de inrichting Eemscentrale met het bedrijven van een waterstofinstallatie van 110 MW en een kleinere waterstofinstallatie van 5 MW voor Research en Development (R&D-installatie) voor de productie van waterstof door middel van elektrolyse. Hierdoor is de inrichting Seveso-plichtig geworden. De waterstof-installatie, waardoor het bedrijf Seveso-plichtig is geworden, wordt vooralsnog niet gerealiseerd.

### 1-6-2026

In 2026 is een eerste Seveso controle uitgevoerd. Op basis van deze inspectie is vastgesteld dat de vergunde Seveso activiteiten nog steeds niet zijn gerealiseerd. De meerwaarde om hier dan ieder jaar een Seveso controle uit te voeren wordt door het inspectieteam dan ook niet zo gevoeld en hebben voorgesteld een controle cyclus van 1 keer per jaar aan te houden. In het RMO van 1 juni 2026 is dit voorstel overgenomen. De eerst volgende Seveso-controle zal in 2029 worden gepland en uitgevoerd.

## Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij ENGIE de volgende onderwerpen:

Wettelijk - Kennisgeving  
Wettelijk - Preventiebeleid  
Repressieve voorzieningen - Noodplan / organisatie  
Installatie overstijgend - Veiligheidsstudies  
Installatie overstijgend - Algemeen

## Wat waren de inspectieresultaten?

Inspectieonderwerp: Wettelijk - Kennisgeving

Er is één afwijking geconstateerd waarvoor acties nodig zijn. Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen zijn er gebreken geconstateerd in de naleving van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Inspectieonderwerp: Wettelijk - Preventiebeleid

Er is één afwijking geconstateerd waarvoor acties nodig zijn. Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen zijn er gebreken geconstateerd in de naleving van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Inspectieonderwerp: Repressieve voorzieningen - Noodplan / organisatie

Er zijn twee afwijkingen geconstateerd waarvoor acties nodig zijn. Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen zijn er gebreken geconstateerd in de naleving van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Veiligheidsstudies

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn geen afwijkingen en geen overtredingen geconstateerd.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Algemeen

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn geen afwijkingen en geen overtredingen geconstateerd.

## Algemene toelichting bij inspectieresultaten

De resultaten van een inspectie zijn voldoende, afwijking of overtreding categorie 1, 2 of 3. Bij een afwijking is er geen dreiging van een zwaar ongeval, maar kan het bedrijf wel verbeteren. Een overtreding categorie 1 is een overtreding waarbij ingeschat wordt dat vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Een overtreding categorie 2 is een middelzware overtreding, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval aan de orde is. Een overtreding categorie 3 is een overtreding waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe te gaan handhaven.